


## Módulo Rotativo 3 xTool para xTool P2 y xTool P2S

### Consejos de seguridad

El producto contiene piezas pequeñas. Manténgalo fuera del alcance de los niños para evitar la ingestión accidental.

### Guía de funcionamiento


Este manual ofrece instrucciones sobre el uso de la pieza de tope, el tornillo de mariposa y el cable del conector de aviación para instalar el Módulo Rotativo 3 xTool en xTool P2S. El método de instalación del Módulo Rotativo 3 xTool en xTool P2 es parecido.



Pieza de tope




Tornillo de mariposa




Cable del conector de aviación



Consulte primero la **Guía de inicio rápido** para el Módulo Rotativo 3 xTool y siga los pasos descritos en ella para instalar el Módulo Rotativo 3 xTool en el modo del plato de mordaza o el modo del rodillo, según lo que necesite.




Modo del plato de mordaza




Modo del rodillo

A continuación encontrará una guía detallada para la instalación del Módulo Rotativo 3 xTool en xTool P2S.


## 1 Coloque el xTool P2S en la base elevadora.



xTool P2S



Base elevadora





Posición para colocar manos

Posición para colocar manos




La base elevadora contiene ranuras para colocar las manos en el lado izquierdo y derecho. Para colocar el xTool P2S en la base elevadora, asegúrese de que al menos dos personas levanten la máquina. Agarre siempre los lados, no las esquinas, para prevenir daños en las manos.



## 2 Retire las barras.




- 3** Extraiga los tornillos fijando la placa de la base, abra el panel de la puerta y, después, saque la placa de la base.




- 4** Use el tornillo de mariposa para instalar y fijar la pieza de tope en la posición designada del xTool P2S.




- 5** Cierre el panel de la puerta.




- 6** Coloque una tabla de madera u otro material plano dentro del xTool P2S para elevar el Módulo Rotativo 3 xTool a una altura adecuada.




Material plano



- 7** Inserte el conector de aviación en el puerto de extensión del xTool P2S y fíjelo girando el cuello en el sentido de las agujas del reloj.



Alinee las piezas destacadas.






Puerto de extensión




Cable del conector de aviación


- 8** Coloque el Módulo Rotativo 3 xTool sobre el material plano y, a continuación, inserte el otro extremo del cable del conector de aviación en el puerto situado en la parte trasera del módulo de potencia del Módulo Rotativo 3 xTool. Las siguientes ilustraciones utilizan el modo del plato de mordaza del Módulo Rotativo 3 xTool como ejemplo.



**9** Fije el Módulo Rotativo 3 xTool a la pieza de tope.



Las siguientes ilustraciones muestran la manera de fijar el Módulo Rotativo 3 xTool en modo del rodillo.



Modo del rodillo

